


Tekniskt faktablad

Sto Övergångsprofil Keramik P

Profil för utformning av övergång från puts- till keramiktor

**Karakteristik****Användning**

- för utformning av horisontell vattenavledande övergång från puts- till keramiktor

Egenskaper

- svetsad, perforerad plastprofil med avdragskant, skyddsflik och böjd skänkel med droppkant
- integrerad glasfiberväv
- som avslutning under eller över keramiska beläggningar med en övergång till putsytor
- vattenförande övergång

Format

- längd: 2,5 m
- djup: 30 mm

Särskilda egenskaper/upplysningar

- använd endast en godkänd färg för att belägga profilen; färgens ljusreflektansfaktor: > 25

Underlag**Krav**

Ytarmeringen måste vara tillräckligt härdad. Torknings- och härdningstider för armeringsmassan finns i aktuellt tekniskt faktablad. Armeringsmassan måste vara ren, torr och slät och ha horisontella kanter.

Förberedelser

Skapa ett isolerat fasadsystem enligt godkännande med lämplig armerad grundputs.

Applicering**Appliceringstemperatur**

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +40 °C

Förbrukning**Användningssätt**

Förbrukning ca.

objektsspecifik

1,0 m/m

Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden plus spill baserade på objektets förhållande.

Applicering**Anvisning:**

- Montera profilen på tillräckligt torr grundputs.

Variant 1: Starta med att applicera profilen

1. Innan profilen monteras ska spår sågas genom grundskiktet för fältavgränsningsfog. Djupet på spåren ska motsvara halva isoleringstjockleken (t.ex. 10 cm djup vid 20 cm tjocklek).

2. Spackla in Sto Övergångsprofil Keramik P.

Tekniskt faktablad

Sto Övergångsprofil Keramik P

3. Maskera fogen underifrån med StoSeal Band BUT-105 i övergångsprofilens fogar.

4. Ytputsen kan appliceras ovanpå profilen.

5. Applicera hård beklädnad.

6. Utför elastisk tätningsfog.

Variant 2: Starta med att applicera hård beklädnad

1. Applicera hård beklädnad.

2. Skär till en fältavgränsningsfog i den armerade grundputsen.

3. Spackla in Sto Övergångsprofil Keramik P.

4. Maskera fogen underifrån med StoSeal Band BUT-105 i övergångsprofilens fogar.

5. Utför elastisk tätningsfog.

6. Applicera ytputsen.

Leverans

Färgton Vit

Förpackning

Kartong

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.

Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

Sto Övergångsprofil Keramik P




Fig.: Sto Övergångsprofil Keramik P - dimensioner

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se